



SUPERADHESIVO 2 COMPONENTES
Superpox ACERO

Superpox es un Superadhesivo de dos componentes con alto contenido de acero en polvo, ideal para realizar trabajos que requieran gran resistencia, durabilidad y rapidez de curado en los más diversos materiales. Su consistencia le permite ser aplicado en superficies verticales, sin escurrir ni chorrear. Es resistente al agua, aceites y a una amplia gama de sustancias químicas. Una vez curado no se contrae, dilata ni deforma en sus condiciones óptimas de servicio. Puede ser cortado, perforado, lijado, roscado, mecanizado y pintado.

FÓRMULA SÚPER FUERTE
CONTIENE ACERO EN POLVO

APLICACIONES

Permite pegar objetos quebrados, reconstruir roscas, rellenar cavidades, fijar ganchos y soportes en paredes, sellar filtraciones en tanques de combustible, aceite y muchas soluciones más para el hogar o el taller.



PEGA



FIJA



REPARA

ADHIERE SOBRE			
METALES	AZULEJO	CERÁMICA	HORMIGÓN
MÁRMOL	MADERA	LOZA	PIEDRA
FIBROCEMENTO	GOMA	VIDRIO	PLÁSTICOS RÍGIDOS*

*NO ADHIERE SOBRE POLIETILENO NI POLIPROPILENO.

INSTRUCCIONES DE USO



1 Limpiar la superficie con alcohol medicinal para quitar restos de grasa, óxido, polvo o aceite. No utilizar thinner.



2 Aplicar en partes iguales cada componente de Superpox Acero sobre la bandeja mezcladora u otro soporte similar.



3 Mezclar bien los dos componentes hasta obtener un color uniforme y sin vetas.



4 Aplicar la mezcla sobre la superficie y posicionar las partes manteniéndolas unidas y sin moverlas como mínimo durante 10 minutos, hasta que el adhesivo endurezca. Alcanza la máxima resistencia a las 24 hs.

PRECAUCIONES

- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- ▶ En caso de ingestión, lavar la boca con agua y consultar a su médico.
- ▶ En caso de contacto con los ojos, puede causar irritación. Si sucede, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico.
- ▶ Puede causar reacción alérgica en pieles sensibles. Si sucede, lavar inmediatamente con agua y jabón y consultar a su médico.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIEMPO DE FRAGUADO 10 MIN*	TIEMPO ABIERTO DE TRABAJO 4 MIN*	ALCANZA SU RESISTENCIA MÁXIMA 24 hs.	RESISTENCIA MÁXIMA A LA TEMPERATURA 60 °C EXPOSICIÓN PROLONGADA 150 °C EXPOSICIÓN BREVE E INTERMITENTE
-------------------------------	-------------------------------------	---	--

* TIEMPOS TOMADOS EN 5g DE ADHESIVO A 23 °C CON 50% DE HUMEDAD.

INDICACIONES ESPECIALES

- ▶ Aplicar sobre superficies completamente limpias, secas y libres de grasa, polvo, óxido y aceite.
- ▶ Después de usar, cerrar cada pomo con la tapa del color correspondiente.
- ▶ Para eliminar restos de adhesivo fresco, usar cualquier solvente (acetona, alcohol medicinal, aguarrás).
- ▶ Una vez endurecido, el adhesivo solo puede retirarse por medios mecánicos.
- ▶ Para reutilizar la bandeja mezcladora basta con retirar la mezcla curada.
- ▶ En superficies muy lisas o brillantes como acero inoxidable, bronce, etc. es recomendable lijar previamente. También se puede colocar una capa fina de Adhesivo de Contacto Suprabond Transparente y dejar secar de 15 a 30 minutos antes de aplicar Superpox Acero.
- ▶ No arrojar al fuego. Su combustión puede liberar gases tóxicos.